
Linearity Calibration for CCDsofi.
Fit Coeffs : Linear = a0 + a1*raw + a2*raw2 + ..
a0=1.00000
a1=0.
a2=1.11329E−10
a3=−2.46799E−15
a4=
Residuals σ=0.0010 adu
(Time*Rate)/(Observed ADU above bias)
0.96
0.98
1
1.02
1.04
0
5000
10^4
1.5×10^4
2×10^4
2.5×10^4
Observed adu above bias
cgt 5−Jun−2001 13:10